Spezialverbindungskabel

Zum Anschluss der Sensorsysteme an die Grundeinheiten werden folgende Verbindungskabel benötigt:

OGE1 – Sensorsystem	1 x Kabel ST
OGE1 – Sensorsystem (beide Module auf STS verschraubt)	1 x Kabel K
OGE2 – 2 x Sensorsystem	2 x Kabel L
OGE3 – 2 x Sensorsystem	2 x Kabel L

Die Verbindungskabel besitzen beidseitig eine verriegelbare XLR-Kupplung. Die mattschwarzen Kabel zeichnen sich durch einen sehr robusten trittfesten Mantel aus.

© Wolfgang Friese electronic